



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pepajau, aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0039-43	FECHA:	9/04/2025



Foto1: Piso frontal del baño rajado.



Foto 2: Puertas de baño detereoradas



Foto 3: Pilares de bodega podridas.



Foto 4: Techo y paredes de bodega en mal estado.



Foto 5: Pilares del techo de deposito de agua destruido.



Foto 6: Paredes y techo de deposito de agua destruido y deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pepajau, aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0039-43	FECHA:	9/04/2025



Foto1: Plancha oxidada



Foto 2: base de estufa rural (pollo) rajado



Foto 3: Chimenea deteriorada



Foto 4: falta de muebles, y mesas para cortar carne o verduras.



Foto 5: Piso del corredor cuarteado y rajado.



Foto 6: Piso del corredor cuarteado y rajado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

