

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nanguitz, aldea Yulwitz II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0040-43	FECHA:	20 de marzo de 2025

CUBIERTA DE LÁMINA



Foto1: Sustitución de lámina ondulada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 color gris metálico, capotes y elementos de fijación. También instalación de canal de PVC.

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

SERVICIOS SANITARIOS



Foto 3: Sustitución de inodoros con accesorios completos.

REPELLO DE LAS PAREDES




Foto 4: Repello y pinturas en muros interiores y exteriores de una aula y dirección.

PUERTAS



Foto 5: Sustitución de puertas con chapa, aula, dirección y 3 de servicios sanitarios.

VENTANAS



Foto 6: Sustitución de vidrios en ventanas de aula y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

