



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Txamaylaq, aldea Yulguitz I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0046-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores (aulas + servicios sanitarios + muro de contención)

VENTANAS (aulas)



Foto 2: Mantenimiento de 2 balcones de metal: lijado, cepillado y aplicación de pintura

PUERTAS DE METAL (servicios sanitarios)




Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal (0.76 m de ancho * 1.40 de alto)

CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO (servicios sanitarios)



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, elementos de fijación y estructura de techo.

SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 5: Sustitución inodoro (con accesorios completos)

REPARACION DE COCINA



Foto 6: Sustitución de dos pilas de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Txamaylaq, aldea Yulguitz I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0046-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025

CERCADO O MURO PERIMETRAL



Foto 7: Sustitución de malla galvanizada por malla galvanizada y tubo hg

REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 8: Repello en muros interiores y exteriores

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Aulas)



Foto 9: Sustitución de canal de pvc (tubos, codos, tee)

REPARACION DE RED DE DRENAJE



Foto 10: Sustitución de tubería PVC anaranjada línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---