

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL, ALDEA SACHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0070-43	FECHA:	19/03/2025



Foto1: Sustrución de lamina ondulada por lamina troquelada Maxalum, Calibre 26. color gris metalico.



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL NEGRO POR METAL GALVANIZADO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUESTRA DE METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC, POR PVC 4"



Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL, ALDEA SACHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0070-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 7: SUSTITUCION DE INODORO Y DE ACCESORIOS



Foto 8: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA



Foto 9: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS




Foto 10: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS O DEPOSITO DE AGUA




Foto 11: REPARACION DE COCINA



Foto 12: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

