

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHANCHOCAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1048-43	FECHA:	10/09/2025



FOTO 1: SE NECESITA INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL, APLICACIÓN DE PINTURA DE EXTERIOR, INSTALACIÓN DE SOPORTE O PESCANTE DE PVC PARA CANAL Y BAJADA DE AGUA



FOTO 2: PINTURA MUROS EXTERIORES Y REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO



Foto 3: PINTURA MUROS EXTERIORES



Foto 4: PINTURA MUROS EXTERIORES



Foto 5: PINTURA MUROS EXTERIORES




FOTO 6: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES, SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO+ACCESORIOS EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHANCHOCAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1048-43	FECHA:	10/09/2025



FOTO 7: SE NECESITA INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL, APLICACIÓN DE PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL




FOTO 11: REPELLO EN MURO DE COCINA



FOTO 12: REPELLO EN MURO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRURAL MIXTA
ALDEA CHANCHOCAL II
San Juan Ixcay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHANCHOCAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1048-43	FECHA:	10/09/2025



FOTO 13: REPELLO EN MURO DE COCINA



FOTO 14: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 13: PINTURA MURO EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE CANAL Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 14: PINTURA MURO EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE CANAL Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL




FOTO 15: PINTURA MURO EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE CANAL Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 16: SUSTITUCION DE CHAPA (1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHANCHOCAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1048-43	FECHA:	10/09/2025



FOTO 17: SUSTITUCIÓN CHAPA (2)




FOTO 18: REPELLO EN MURO INTERIOR DE AULA



FOTO 19: REPELLO EN MURO INTERIOR DE AULA




FOTO 20: REPELLO EN MURO INTERIOR DE AULA



FOTO 21: REPELLO EN MURO INTERIOR DE AULA




FOTO 22: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRURAL MIXTA ALDEA CHANCHOCAL II



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHANCHOCAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1048-43	FECHA:	10/09/2025






FOTO 23: SUSTITUCIÓN DE FLIPONES EN LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO



FOTO 24: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES, SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO+ACCESORIOS EN AULA



FOTO 25: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES, SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO+ACCESORIOS EN COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

