

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chermal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1050-43	FECHA:	20/11/2025

CUBIERTA DE LAMINA (aulas + cocina)



Foto1: Sustitución de lámina ondulada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capotes y elementos de fijación

PINTURA EN MUROS EXTERIORES (3 aulas + 1 dirección)



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores

CUBIERTA DE LAMINA (cocina)



Foto 3: Techo de lamina de zinc de la cocina con bastante daño, necesitando su reemplazo total.

REPARACION DE COCINA



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

ESTRUCTURA DE TECHO (cocina)



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

PINTURA EN MUROS INTERIORES (3 aulas + 1 dirección)



Foto 6: Interior de aulas con daño en sus paredes necesitando mejora estetico con pintado de sus muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chermal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1050-43	FECHA:	20/11/2025



Foto 7: Aulas, bodega y direccion con techo en proceso de sustitucion delamina ondulada a lamina zin a troquelada calibre 26.



Foto 8: Techo ya con avance de sustitución de lamina troquelada calibre 26, capotes y tornillos de fijacion



Foto 9: Techo reconstruido de cocina, junto a su cubierta de lamina ondulada a lámina troquelada calibre 26, estructura de soporte de madera sustituido a soporte de metal con costaneras.



Foto 10. Plancha para cocinar en proceso de construccion desde cero para una mejor forma de cocinar a las madres de familia.



Foto 11: Pila de concreto de dos lavamanos ya entregado en el centro educativo.



Foto 12: Pintado de muros de la cocina y sustitucion de ventanas y puertas de madera a metal en proceso mientras se construye la estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

