



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1051-43	FECHA:	18 de noviembre de 2025

CUBIERTA DE LÁMINA (2 aulas+dirección)



Foto 1: Sustitución de lámina tip teja, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 color gris metálico

ESTRUCTURA DE TECHO (2 aulas, Bodega+dirección)



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

REPARACIÓN DE COCINA




Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

REPARACIÓN DE COCINA




Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

CANALESY BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Aulas+dirección)



Foto 5: Sustitución de canal de pvc (tubos, codos, tee)

CANALESY BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Aulas+dirección)



Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC 3", por tubo PVC 3" (codos + tee)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

