

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yajaucú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1058-43	FECHA:	18/11/2025

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores (bodega+servicios sanitarios + cocina)

PUERTAS DE METAL (cocina+bodega)



Foto 2: Sustitución de puertas de metal, por metal

CUBIERTA DE LÁMINA (cocina)



Foto 3: Sustitución de lámina ondulada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capotes y elementos de fijación

ESTRUCTURA DE TECHO (cocina)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: Sustitución de canal de pvc, por metal y tubos de bajada pluvial

REPARACION DE COCINA



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, azulejos de pila y mesa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Bautista Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



b-0006

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yajaucú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1058-43	FECHA:	18/11/2025

REPELLO



Foto 7: Repello en muros exteriores e interiores

REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO (cocina)



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, cables, toma de corrientes, interruptores

VENTANAS (cocina)



Foto 9: Sustitución de 2 ventanas de metal por metal (1 mt de alto * 1.50 mt de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Bautista Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

