

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal de San Juan Ixcay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-5732-43	FECHA:	12/09/2025

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores (3 aulas + cocina)

PUERTAS DE METAL (aulas)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas de metal (lijado y aplicación de pintura)

CUBIERTA DE LÁMINA (cocina)



Foto 3: Sustitución de lámina ondulada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capotes y elementos de fijación

ESTRUCTURA DE TECHO (cocina)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: Sustitución de canal de pvc, por metal y tubos de bajada pluvial

REPARACION DE COCINA



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural, planchas y azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal de San Juan Ixcay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-5732-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025

REPELLO




Foto 7: Repello en muros exteriores e interiores

REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO (cocina)



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, cables, toma de corrientes, interruptores

VENTANAS



Foto 9: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---