

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto1: Repello en muros exteriores e interiores.

PUERTAS DE METAL (AULAS)



Foto 2: mantenimiento a estructura de puertas de metal lijado y aplicación de pintura

CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: Sustitucion de lamina ondulada, por lamina traquelada aluzinc calibre 26 y elementos de fijacion.

ESTRUCTURA DE TECHO (COCINA)



Foto 4: sustitucion de estructura de soporte de meetal, por metal

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 5: Susutitucion de canal de pvc , por metal y tubos de bajada pluvial.

REPARACION DE COCINA



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural, planchas de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	

REPELLO



Foto 7 : Repello en muros exteriores e interiores

REPACION DEL SISTEMA ELECTRICO (cocina)




Foto 8: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, cables, toma corrientes, interruptores.

VENTANAS



Foto 9: sustutucion de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---