



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sachan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-6810-45	FECHA:	26/11/2025

VENTANAS



Foto 7: Sustitución de ventana de madera por metal de la dirección

VENTANAS (aulas + dirección)



Foto 8: Sustitución vidrios, instalación de balcones en aulas

REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO (aulas+dirección)




Foto 9: Sustitución de focos ahorradores y su plafoneras

CUBIERTA DE LAMINA (dirección)



Foto 10: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sus elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sachan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-6810-45	FECHA:	26/11/2025

CERCADO O MURO PERIMETRAL



Foto1: Sustitución de malla galvanizada por malla galvanizada y tubo hg

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores (3 aula + dirección)

PISO (dirección)



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto

PUERTAS DE METAL



Foto 4: Sustitución de puerta con chapa de dirección (1 mt x 2.00 mts)

REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES




Foto 5: Repello en muros interiores y exteriores (dirección)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público