

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	03/12/2025



Foto1: Impearmibilización de losa



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 3: Sustitución de puertas en servicio sanitarios




Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Belsa B.H.M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL:	CASERIO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYA, SAN ANTONIO HUISTA
	13-24-0007-43	FECHA:	03/12/2025



Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras



Foto 8: Sustitución de caja de registro




Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 10: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 11: Mejoramiento de lavatrastos



Foto 12: Sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Belsa B.H.M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea Nojoya, Huehuetenango	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN Escuela Olucha-Barel Miste Casario Cieneguita Aldea Nojoya, Huehuetenango
--	---