

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0024-42	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por ventana de UPVC color blanco mas vidrio transparente



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por ventana de UPVC color blanco mas vidrio transparente




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0024-42	FECHA:	4/09/2025




Foto1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de balcones de metal para protección de ventanas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público