

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0024-42	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de ventana de metal por ventana de UPVC color blanco mas vidrio transparente



Foto 4: Sustrucción de ventanas de metal por ventana de UPVC color blanco mas vidrio transparente



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0024-42	FECHA:	5/11/2025



Foto1: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal para protección de ventanas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--