

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0024-42	FECHA:	14/11/2025



Foto1: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustrución de balcones de metal para protección de ventanas



Foto 3: Sustrución de ventana de metal por ventana de UPVC color blanco mas vidrio transparente



Foto 4: Sustrución de ventanas de metal por ventana de UPVC color blanco mas vidrio transparente



Foto 5: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 6: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0024-42	FECHA:	14/11/2025



Foto1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de balcones de metal para protección de ventanas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---