

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Cantón La Independencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4752-42	FECHA:	06/06/2,025




Foto1: Reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de canal PVC




Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC de 3"




Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de inodos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Cantón La Independencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4752-42	FECHA:	06 /06/2,025



Foto 7: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 8: Sustrucción de pila plastica de dos lavaderos



Foto 9: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal



Foto 10: Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 11: Mantenimiento a estructura de portón y puertas






Foto 12: Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público