

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Cantón La Independencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4752-42	FECHA:	25/08/2,025



Foto1: Reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc, calibre 26




Foto 3: sustitucion de canales de PVC



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC de 3 "



Foto 5: Sustitución de piso de granito




Foto 6: Sustitución de inodos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Cantón La Independencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4752-42	FECHA:	25/08/2,025



Foto 7: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 8: Sustitución de pila plastica de dos lavaderos



Foto 9: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal




Foto 10: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada





Foto 11: Mantenimiento a estructuras de portón y puertas



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público