

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TABLÓN    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-5065-42     | FECHA:                         | 9/09/2,025         |



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 5: Sustrucción de piso torta de cemento por piso de granito



Foto 6: Sustrucción de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Bladimir Soto J.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Juan Pablo J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

