



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5065-42	FECHA:	29/10/2,025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijacion




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 5: Sustitución de piso torta de cemento por piso de granito



Foto 6: Sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Bladimir Sotoy

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

