

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5065-42	FECHA:	13/11/2,025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 5: Sustrucción de piso torta de cemento por piso de granito



Foto 6: Sustrucción de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Blodimira Soto

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

