

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5335-42		18 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ONDULADA POR LÁMINA TROQUELADA ALIZIN CALIBRE 26




SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE TECHO DE BAÑO



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL LADO DERECHO DEL BAÑO



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



PUERTAS DE METAL: SUSTITUCION DE PUERTA (0.60M* 1.90M)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5335-42	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR UPVC MAS VIDRIO.



Foto 2: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR GRANITO



REPARACION DE CUNETAS



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5335-42	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED (REFLECTOR)



Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE): REPELLO EN PAREDES



Foto 4: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE): CERNIDO EN MURO




Foto 5: MURO PERIMETRAL: REPARACION DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

