

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	27 de octubre de 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (costaneras)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, en el reverso de las.

Firma y sello del Prestador de Servicios
Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria
ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIARES
Aldea Calhuitz, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo
Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria
DIRECCIÓN DE ALDEA CALHUITZ
Aldea Calhuitz, Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	27 de octubre de 2025



Foto 7: Reparación de tubo hg y electromalla



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 9: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 10: Sustitución de balcones de metal





Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 12: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZATION DE PADRES FAMILIA de Telesecundaria de Aldea Calhuitz, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	27 de octubre de 2025



Foto 13: Sustitución de plafoneras



Foto 14: Sustitución de focos ahorradores



Foto 15: Sustitución de vidrios




Foto 16: Sustitución de flip-flops



Foto 17: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

