

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN COATÁN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA IXQUEBAJ           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-0032-45 | FECHA:                         | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Mantenimiento a estructura





Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|