

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yichucum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1421-43	FECHA:	02 de junio de 2025

CUBIERTO DE LAMINA




Foto 1: Cambio de techo de todo el establecimiento educativo y sustitución de capotes

PUERTAS DE METAL




Foto 2: Cambio de puerta de madera por puerta de metal, mantenimiento de las puertas en la aplicación de pintura.

VENTANAS




Foto 3: Mantenimiento a estructuras de metal de ventanas con aplicación de pintura.

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores en toda el muro del centro educativo.

CUNETA DE CONCRETO





Foto 5: Reparación de cuneta de concreto en los alrededores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo P	
---	---	---	---