

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Yichucum       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-1421-43               | FECHA:                         | 18 de agosto de 2025 |

CUBIERTO DE LAMINA



Foto 1: Terminado el cambio techo de todo el establecimiento educativo y los capotes

PUERTAS DE METAL




Foto 2: Ejecución de los cambios de las puerta de metal y pintado de las puertas de metal.

VENTANAS




Foto 3: Preparando la estructuras de metal de ventanas con aplicación de pintura.

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: Culminación del pintado de los muros exteriores e interiores en toda el muro del centro educativo.

CUNETA DE CONCRERO




Foto 5: Ejecución de las cunetas, en los alrededores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OP



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

