

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinlac Flor Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0019-41	FECHA:	29/12/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitución de piso de granito



FOTO 4: Sustitución de puerta (1.20m * 2.10m)




FOTO 5: Sustitución de estructura de metal de ventana (1.5m*2.40m)(1 ventana)



FOTO 6: Sustitución de balcones de metal (1.5m*2.40m)(1 balcon)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPB	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	---	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinlac Flor Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0019-41	FECHA:	29/12/2025





FOTO 7: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

