

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN CARLOS CARRETERA, ALDEA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0044-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: INSTALACION DE LAMINAS TROQUELADAS DE LA ESCUELA



Foto 2: INSTALACION DE LAMINAS TROQUELADAS DE LA COCINA



Foto 3: INSTALACIÓN DE TUBOS DE 2X3 RECTANGULAR PARA LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA



Foto 4: INSTALACION DE COSTANERAS DE 2X3 PARA LA ESTRUCTURA DE LA COCINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL POR PORTON DE MALLA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE VIDROS POR VENTANAS PVC Y BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN CARLOS CARRETERA, ALDEA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0044-43	FECHA:	11 DE JUNIO 2025



Foto7: FOTO DE LA ESCUELA CUANDO NO ESTA PINTADO



Foto 8: MEJORAMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DE LA ESCUELA






Foto 9: SUSTITUCIÓN DE TONEL POR TINACO DE 2500 LITROS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 500 LITROS POR TINACO DE 2500 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---