

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yaxcacao, Amelco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0075-43	FECHA:	08/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, sujetones y aplicación de pintura) de 1 metro x 2 metros



Foto 4: Sustrucción de puerta en sanitarios de metal por metal 1.50 metros x 0.80 metros



Foto 5: Sustrucción de piso de granito





Foto 6: Sustrucción de canal de pvc, soporte o pescante de metal para canal y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yaxcacao, Amelco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0075-43	FECHA:	08/08/2025



Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 8: Sustitución inodoro



Foto 9: Mantenimiento a portones de metal de 3 metros x 2 metros



Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada





Foto 11: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---