

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD OJO DE AGUA CEMENTERIO JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0094-43	FECHA:	30/07/2025




Foto1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de lámina y estructura de techo de cocina



Foto 3: Sustitución de circulación de madera por tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de portón de madera por metal



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, anular el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD OJO DE AGUA CEMENTERIO JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0094-43	FECHA:	30/07/2025




Foto 7: Pintura para pared de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--