

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sinlac Esperanza Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0123-41	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de puerta (0.80m * 1.60m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sinlac Esperanza Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0123-41	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto7: Sustitución de puerta (1m * 2.10m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--