

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sinlac Esperanza Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0123-41	FECHA:	03 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de canal de pvc




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de puerta (0.80m * 1.60m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sinlac Esperanza Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0123-41	FECHA:	03 de noviembre de 2025



Foto7: Sustitución de puerta (1m * 2.10m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

