

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sinlac Esperanza Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0123-41	FECHA:	04 de diciembre de 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Galaxy A05s

Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Galaxy A05s

Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de puerta (0.80m * 1.60m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sinlac Esperanza Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0123-41	FECHA:	04 de diciembre de 2025










Foto7: Sustitución de puerta (1m * 2.10m)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

