

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0127-41	FECHA:	11/06/2025



FOTO No. 1: Sustitución de puerta de metal (2.38m de alto * 1.17m de ancho)



FOTO No. 2: Sustitución de puerta de metal (2.11m de alto * 1m de ancho)



FOTO No. 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



FOTO No. 4: Sustitución de vidrios



FOTO No. 5: Mejoramiento de balcones de metal




FOTO No. 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Juan Curiel

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0127-41	FECHA:	11/06/2025



FOTO No. 7: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---