

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0127-41	FECHA:	08/08/2025




FOTO No. 1: Sustitución de puerta de metal (2.38m de alto * 1.17m de ancho)



FOTO No. 2: Sustitución de puerta de metal (2.11m de alto * 1m de ancho)



FOTO No. 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



FOTO No. 4: Sustitución de vidrios



FOTO No. 5: Mejoramiento de balcones de metal



FOTO No. 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

Clara María Cigaral

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0127-41	FECHA:	08/08/2025



FOTO No. 7: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---