

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0127-41	FECHA:	09/09/2025




FOTO No. 1: Sustrucción de puerta de metal (2.38m de alto * 1.17m de ancho)



FOTO No. 2: Sustrucción de puerta de metal (2.11m de alto * 1m de ancho)



FOTO No. 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



FOTO No. 4: Sustrucción de vidrios



FOTO No. 5: Mejoramiento de balcones de metal




FOTO No. 6: Sustrucción de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de Barillas, Huehuetenango



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0127-41	FECHA:	09/09/2025




FOTO No. 7: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
---	--

