

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JOLOMTAJ      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1187-43               | FECHA:                         | 23/10/2025          |



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto, por piso de granito



Foto 2: Sustrucción de laminas, por laminas troqueladas




Foto 3: Sustrucción de Ventanas de madera, por metal mas vidrio



Foto 4: Sustrucción de Estructura de madera por metal.



Foto 5: Sustrucción de puerta de madera, por metal




Foto 6: Mejoramiento con tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con las de hojas.

Pascual Pascual Lora

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JOLOMTAJ      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1187-43               | FECHA:                         | 23/10/2025          |




Foto 7: Sustrucción de portón de madera, por metal



Foto 8: Mejoramiento de pared




Foto 9: Mejoramiento de canaletas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

*Pascual Pascual Lopez*

Firma y sello del Presidente de la ODE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

