



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Carlos, Aldea Chancolín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Carlos, Aldea Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1189-43	FECHA:	8/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en 3 aulas.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal, elementos de fijación y capotes de lámina para lámina troquelada en tres aulas.



Foto 3: Sustrucción de ocho ventanas de 1.26 metros de alto por 2.1 metros de ancho en 2 aulas.



Foto 4: Sustrucción de seis ventanas de 1.50 metros de alto por 2.55 metros de ancho en 3 aulas.



Foto 5: Sustrucción de seis balcones de 1.26 metros de alto por 2.1 metros de ancho para 2 aulas.



Foto 6: Sustrucción de Canal de PVC de 5 aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

C. V. P. A. M. 2.1.0

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Carlos, Aldea Chancolín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Carlos, Aldea Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1189-43	FECHA:	8/08/2025



Foto 7: Sustrucción de cuatro inodoros.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--