

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                            | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Agua Caliente, Ixcán Grande | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Agua Caliente |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1229-43                            | FECHA:                         | 11/06/2025            |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta (2.10 m de alto \* 90 cm de ancho).




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por material de pvc más vidrio.



Foto 5: Sustitución de piso de granito.



Foto 6: Sustitución de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                            | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Agua Caliente, Ixcán Grande | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Agua Caliente |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1229-43                            | FECHA:                         | 11/06/2025            |



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 2500 lt.



Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 10: Repello en muro.



Foto 11: Las paredes necesitan mejoramiento en cerramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

