

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Agua Caliente, Ixcán Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1229-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta (2.10 m de alto * 90 cm de ancho).



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por material de pvc más vidrio.



Foto 5: Sustitución de piso de granito.



Foto 6: Sustitución de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Agua Caliente, Ixcan Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1229-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 2500 lt.




Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 10: Repello en muro.



Foto 11: Las paredes necesitan mejoramiento en cerramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

