

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Agua Caliente, Ixcán Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1229-43	FECHA:	16/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta (2.10 m de alto * 90 cm de ancho).



Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por material de pvc más vidrio.




Foto 5: Sustrucción de piso de granito.



Foto 6: Sustrucción de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el manual de Barrios.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Agua Caliente, Ixcán Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1229-43	FECHA:	16/08/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 2500 lt.



Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 10: Repello en muro.



Foto 11: Las paredes necesitan mejoramiento en cerramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---