

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA OJO DE AGUA CHANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1243-43	FECHA:	1/12/2025



Foto1: pintura de muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitucion de portón de madera por metal




Foto 3: Sustitucion de vidrios



Foto 4: Reparacion de piso de torta de concreto



Foto 5 : Sustitucion de lamina por lámina troquelada aluzinc





Foto 6: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA OJO DE AGUA CHANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1243-43	FECHA:	1/12/2025




Foto 7: Sustitucion de inodoro




Foto 8: Sustitucion de puerta de madera por metal




Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4:



Foto 5 :



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OP Santa Cruz Barillas



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

