

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Normal Mixto de Noroccidente PEM RAME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 2-11 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1510-46	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de piso del aula de laboratorio de computación.
Foto 2: Sustrucción de piso de aula de clases.



Foto 3: Sustrucción de piso pasillo frente a aulas.
Foto 4: Sustrucción de piso pasillo frente a dirección.



Foto 5: Sustrucción de piso de secretaria.




Foto 6: sustitución de estructura de soporte de madera, metal.



Foto 7: sustitución de lámina dirección y secretaria.



Foto 8: sustitución de lámina dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Normal Mixto de Noroccidente PEM RAME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 2-11 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1510-46	FECHA:	11 de septiembre de 2025





Foto 9: Sustitución de barandas de metal



Foto 10: Sustitución de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF PEM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

