

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Miguelito Siglo XX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Miguelito Siglo XX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1669-43	FECHA:	18/08/2025



Reparación de tubo hg y malla galvanizada durante el proceso



Pintura en muros exteriores e interiores durante el proceso



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio durante el proceso



Sustitución de puerta de metal durante el proceso



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio durante el proceso



Reparación de tubo hg y malla galvanizada durante el proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

