


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐


POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Miguelito Siglo XX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Miguelito Siglo XX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1669-43	FECHA:	25/08/2025




Reparación de tubo hg y malla galvanizada despues del proceso

pintura dentro del aula



Pintura en muros exteriores e interiores despues del proceso



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio despues del proceso



Sustitución de puerta de matal despues del proceso



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio despues del proceso



Reparación de tubo hg y malla galvanizada despues del proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

