

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-1671-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR BALCONES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benjamín Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPI

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

BARILLAS, HUEHUETENANGO

Don Juan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECTOR
BARILLAS
HUEHUETENANGO

CASERÍO PEÑAS BLANCAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Secretaría de Educación Pública

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1671-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: SUSTITUCIÓN INODORO



Foto 12: SUSTITUCIÓN INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benicio Pedro
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Don Juan
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

