

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-2418-41	FECHA:	08/12/2025



Foto 1: Sustrucción de piso, por piso de granito en mal estado.



Foto 2: Sustrucción de piso, por piso de granito en mal estado.



Foto 3: Sustrucción de piso, por piso de granito en mal estado.



Foto 4: Aplicación de pintura en exterior.



Foto 5: Aplicación de pintura en interior.



Foto 6: Mantenimiento a estructura, lijado, aplicación de pintura y sujeción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Pérez

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-2418-41	FECHA:	08/12/2025




Foto 7: Reparación de puertas.



Foto 8: Sustitución de puertas de madera por metal.



Foto 9: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 10: Reparación de cuneta de concreto.



Foto 11: Reparación de cuneta de concreto.



Foto 12: Reparación de planchas de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Pérez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-2418-41	FECHA:	08/12/2025



Foto 13: Sustitución de tubo HG y malla galvanizada.





Foto 14: Sustitución de depósito de agua de 1100 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Pérez

 Firma y sello del Presidente de la OPEF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

