



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO, ALDEA MOMONLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4995-41	FECHA:	15/07/2025




FOTO No. 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO No. 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



FOTO No. 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO No. 4: Sustrucción de puerta (2.01m de alto * 0.95m de ancho)



FOTO No. 5: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



FOTO No. 6: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director

