



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Caserio San Mguelito Siglo XX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Miguelito Siglo XX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5001-41	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA




FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 3: Sustitución de piso de granito




FOTO 4: Sustitución de balcones de metal (1.40m de alto *3m de ancho)



FOTO 5: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)



FOTO 6: Sustitución de malla por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

