

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5768-43	FECHA:	20 de marzo de 2,025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de puertas de 1 por 2.25 metros



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosa Maria Juan Juan</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5768-43	FECHA:	20 de marzo de 2,025



Foto 13: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosamaria Juan Juan
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5768-43	FECHA:	20 de marzo de 2,025



Foto 7: Sustrucción de canal de metal



Foto 8: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 9: Repello en muro




Foto 10: Sellado de grietas y fisuras en muro



Foto 11: Sustrucción de lamparas tipo LED




Foto 11: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María Juan
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

