

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Caserío La Laguna II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0059 - 45	FECHA:	04 de septiembre de 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 2: REPARACION CUNETA DE CONCRETO




Foto 3: MUROS PERIMETRALES, MEJORAMIENTO MALLA GALVANIZADA Y TUBO HG




Foto 4: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINAS: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello de la DIRECCION del Centro Educativo Público